

**Wegeschau Unterstedt vom 07.04.2018**

1. Im Eingangsbereich des Mehrzweckhauses ist das Schild über der Türe stark verschmutzt. Die Verwaltung wird gebeten die Reinigung veranlassen.
2. Alle öffentlichen Ortstafeln, Straßenschilder und Hinweisschilder sollen vom Wegemeister gereinigt werden.
3. In der Außentoilette der Sporthalle sollen die Handtuchspender ausgetauscht werden. Es ist zuvor festzulegen, welches Spendersystem verwendet werden soll.
4. OBM Lüttjohann stellt einen Vorschlag der SG Unterstedt zum Neubau Umkleide vor. Der Vorschlag beschreibt den Bau neben dem Unterstand in den Wall hineingebaut. Dies fand Zustimmung der anwesenden Ortsratsmitglieder.
5. Unter dem vorgezogenen Dach des Regieraumes am Sportplatz hängen Kabel herunter. Diese sollen aus dem sichtbaren Bereich verschwinden.
6. Buschenstücken Richtung B215, ca. 100 m vor dem Kreuzungsbereich. Auf öffentlichem Grund in der Nähe der Fahrbahn befinden sich 3 Stumpen. Die Verwaltung wird gebeten, zu prüfen, ob die Stumpen entfernt werden müssen.
7. In der alten Schule soll ein Raum der Oberwohnung als Ortsarchiv genutzt werden. Nach einer Besichtigung der Örtlichkeit wurde festgesellt, dass der Raum renoviert werden muss. Als Vorgabe wurde der ebenfalls in der Wohnung befindliche Sozialraum der Kita empfohlen. Die Verwaltung soll gebeten werden, Kosten zu ermitteln.
8. Alte Schule, Nebengebäude am Schulweg. Zwischen Gebäude und Gehweg befinden sich 3 Bäume. Ein Baum soll davon entfernt werden.
9. Die Seitenränder der Straße Horstdamm, zwischen den Grundstücken Kettenburg und Norden, soll mit einem Schotter/Mutterboden-Gemisch aufgefüllt und befestigt werden.
10. Die Absackungen auf dem Gehweg Alte Dorfstraße sollen ausgebessert werden. Dies wurde der Verwaltung bereits mitgeteilt.
11. Kreuzungsbereich Horstdamm/Am Vieh. An der Grabenunterführung muss das Geländer erneuert werden.
12. Kreuzungsbereich Horstdamm/Am Vieh, der Straße Horstdamm Orts auswärts folgend. An der Grabenunterführung wurde die Böschchen der Fahrbahn befestigt. Dies reicht jedoch nicht aus, da es sich nur um Erdreich handelt.
13. Straße Horstdamm Orts auswärts folgend am Bahndamm, Bahnkilometer 22,4. Der Bau- lastträger des Gleiskörpers hat eine befestigte Zuwegung zum Gleiskörper erstellt. Dies muss durch ein Gitter vor unbefugtem Betreten gesichert werden.
14. Neubauerstraße, ggü. Hügelgrab. Wurzeln mehrerer Bäume wurden durch Pflügen freigelegt und teilweise beschädigt.
15. Die Vegetation im Bereich des Hügelgrabes soll kurzfristig durch Pflegemaßnahmen verbessert werden. Dies soll in Eigenleistung des Ortsrates erfolgen.

Gez. Rütter