

Ortsbereisung mit dem Rad

vom 26.03.2019

Pos.	Bemerkung	Bild	Bearbeitung durch
1	Kreisel, Abfahrt Immentun: Hier ist der Fahrrad und Fußgängerüberweg (auch für die Schul- und Kindergartenkinder). Der Gullideckel auf linken Seite stellt eine Gefahr für die Überfahrt der Kinder mit Fahrrad dar, da hier der Reifen eines Kinderfahrrades rein passt. Der Deckel sollte getauscht werden gegen einen mit schmalere Spalten.		Bauhof
2	Kreisel, Abfahrt Immentun: Auf der rechten Seite ist, auch schon bei leichtem Regen, eine große Wasseransammlung im Bereich des Überwegs. Hier sollte ein zusätzlicher Gulli gesetzt werden (Deckel auch mit schmalen Spalten.)		Bauhof
3	Zur Ahe, vom Kreisel aus linke Seite: Am Straßenrand bilden sich immer wieder vermehrt Wasseransammlungen die nicht zum Gulli abgeleitet werden. Der Grünstreifen sollte von dem Kreisel aus in Richtung Gulli und vom neuen Feuerwehrhaus in Richtung Gulli abgeschoben werden, damit der Wasserablauf wieder gewährleistet ist.		Bauhof
4	Zum Glockenturm Die Rasenkante ist zu stark abgestochen und stellt eine Gefahr für Fahrradfahrer dar. Das Gespräch soll mit dem Eigentümer gesucht werden.		Bürgermeister Leefers
5	Am Hang 11 / 13: Der Bordstein ist durch eine Baumwurzel stark nach oben geschoben. Dieser muss neu gesetzt werden.		Bauhof

Pos.	Bemerkung	Bild	Bearbeitung durch
6	Am Hang, Spielplatz: Der Zaun vor und seitlich vom Spielplatz ist abgängig. Dieser muss instand gesetzt werden.		Bauhof
7	Am Hang / Auf den Spitzen (Elsbroek): Pflastersteine des Fußweges wurden von Baumwurzeln hochgedrückt. Das Pflaster soll aufgenommen und neu verlegt werden.		Eigenleistung Waffensen (D. Rathje)
8	Am Glockenturm, rechts daneben: Die Rasenfläche kann so nicht bewirtschaftet werden, da die Fläche sehr uneben und abfallend ist. Es soll Sand aufgeschüttet werden.		Eigenleistung Waffensen (H. Klee, J. Köhnken)
9	Zum Bullenberg, vom Friedhof aus rechte Seite: Am Straßenrand bilden sich immer wieder vermehrt Wasseransammlungen die nicht in die ausgehobene Rinne/Graben abgeleitet werden. Der Grünstreifen soll vom Friedhof bis zur Straße Neue Höfe abgeschoben werden, damit der Wasserablauf wieder gewährleistet ist.		Bauhof
10	Zum Bullenberg, Friedhof: Die Bereiche, wo die alten Kastanien standen, sind abgesackt. Diese sollen mit Sand aufgefüllt werden.		Eigenleistung Waffensen (H. Klee, J. Köhnken)

Pos.	Bemerkung	Bild	Bearbeitung durch
11	Zum Bullenberg, Friedhof: Die Kapelle weist in der Fassadenfläche Befall von Grünspan auf. Es soll geprüft werden, ob hier eine Reinigung möglich ist.		Gebäudemanagement
12	Zum Bullenberg, Friedhof: Das Bodenlager soll gepflastert werden, damit die Materiallagerung und -entnahme einfacher wird. Pflastersteine Optik wie vorhanden verwenden.		Eigenleistung Waffensen (D. Rathje)
13	Zum Bullenberg, Friedhof: Das Todholz in den Bäumen am „Kreisel“ vom Friedhof muss ausgesägt werden. Bei stärkerem Wind fallen immer wieder Äste aus den Bäumen.		Stadt Rotenburg
14	Zum Bullenberg, Friedhof: Scheibe in der Kapelle hat ein Loch und einen Riss der quer über die Fläche der Scheibe geht. (Auf die Kapelle blickend Fenster links, Loch rechts unten.) Die Scheibe soll ausgetauscht werden.		Frau Lange
15	Zum Bullenberg, Friedhof: Der Zaun auf dem Friedhofsgelände hinten links ist abgängig. Maschendraht soll wieder angebracht werden.		Eigenleistung Waffensen (J. Köhnken)
16	Immentun: Kreuzung Hinter den Höfen bis B75: Die Straße weist in den Randbereichen starke Risse auf. Die Straße sollte ausgebessert werden.		Bauhof

Pos.	Bemerkung	Bild	Bearbeitung durch
17	Immentun, Kreuzung Hinter den Höfen Richtung Kreisel: Der Fußweg ist sehr stark verschmutzt. Die Stadt wird gebeten ein Schreiben an die Anwohner aufzusetzen.		Stadt Rotenburg
18	Zum Bullenberg, Bahnbrücke: In der Mitte der Fahrbahn befindet sich Ein starkes Schlagloch. Das Schlagloch sollte ausgebessert werden.		Bauhof
19	Zum Glockenturm, Schulgelände: Die Entwässerung des Bolzplatzes funktioniert nicht. Er wurde bereits 2018 bei der Ortsbereisung in Augenschein genommen. Die Baustämme sollten entfernt werden, und ein leichtes Gefälle in den Platz eingebracht werden.		Bauhof

Ortsrat Waffensen
05.04.2019

Anlage:

- 1) Übersichtsplan
- 2) Bilder