

Ortsbereisung mit dem Rad

vom 04.06.2020

Pos.	Bemerkung	Bild	Bearbeitung durch
1	TARANGA: Eigentümer ansprechen, dass die Straßenlaterne und der Gehweg freigeschnitten werden muss.		Bürgermeister Leefers
2	Glockentrum: Es haben sich einige Muttern an den Balken gelöst. Es soll veranlasst werden, dass Holzbau Cordes diese wieder anzieht.		Bürgermeister Leefers
3	Fußweg hinter dem alten Feuerwehrgerätehaus (Kreuzung Bullenberg / Zum Glockenturm) Die wassergebundene Decke zeigt einen deutlichen Absatz zu den angepflasterten Bereichen. Das Pflaster soll aufgenommen und angeglichen werden, oder die wassergebundene Decke muss aufgeschüttet werden.		Bauhof
4	Fußweg Schneedebusch. Der Fußweg ist in einem schlechten Zustand und muss überarbeitet / ausgebessert werden.		Bauhof

Pos.	Bemerkung	Bild	Bearbeitung durch
5	Immentun: Straßenschäden sollen ausgebessert werden.		Bauhof
6	Hinter den Höfen: Straßenschäden sollen ausgebessert werden..		Bauhof
7	Friedhof: Die Ausruhebank ist in keinem guten Zustand und soll auf Anregung von Hansjörg Eggers durch eine Spende vom WANABU ersetzt werden. Es soll geprüft werden, ob evtl. zurück-gegebene Wahlgrabstätten eine Dauerbepflanzung erhalten können.		Hansjörg Eggers J. Köhnken
8	Abgängige Zäune der Flurbereinigung: Es muss überprüft werden, wie die Zäune der Flurbereinigung fachgerecht demontiert und entsorgt werden können. Es ist zu Berücksichtigen, dass diese zum Teil stark verwachsen sind.		Bauhof & J. Köhnken
9	Regenrückhaltebecken: Der Zaun wurde demontiert, da dieser abgängig war. Jedoch ist noch kein Ersatz montiert worden. Der See ist einfach zugänglich und stellt ohne Absicherung eine Gefahr dar.		Bauhof

Ortsrat Waffensen
17.06.2020

Anlage:

- 1) Übersichtsplan
- 2) Bilder